

**Qualitätskontrolle während der Reparatur**

Die Prüfung erfolgt im Auftrag der HUK-COBURG Unternehmensgruppe durch die DEKRA Automobil GmbH. Prüfender Sachverständiger: Willnow

Bitte immer angeben:

**19-31-602-706652-K**

(Schaden- oder Versicherungsschein-Nr.)

**Angaben zum Fahrzeug**

 Belegersteller: **AUTOHAUS SCHÜPPLER GMBH (VOLKMARSEN AM STADTBRUCH 19)**

<u>Prüfkriterien</u>	<u>Ergebnisse</u>	<u>Bemerkungen</u>
Liegt dem Werkstattmitarbeiter ein vollständiger Auftrag vor?	ja	
Liegt eine von Werkstatt und AST/VN unterschriebene Leistungsvereinbarung vor?	ja	
<b><u>Mechanische Funktionen</u></b>		
Schließungen (Türen, Deckel)	gut	
Spaltmaße, Passungen	gut	
Montagequalität	gut	
<b><u>Blechbearbeitung/Lackvorbereitung</u></b>		
Ausbeulflächen	gut	
Schweißnähte, Lötstellen, Übergänge	gut	
Originalität und Abdichtnähte	gut	
Lackvorbereitung	keine Bewertung möglich	
<b><u>Sonstiges</u></b>		
Schonbezüge im Fahrzeug	gut	
Ergebnis Achsmessprotokoll	gut	
Lagerung der ausgebauten Teile	gut	
Nachweis Kalibrierung Assistenzsysteme	keine Kalibrierung erforderlich	
<b><u>QS Standards</u></b>		
Wurden OEM-Teile verwendet und wurde die Reparatur nach Herstellervorgaben durchgeführt?	ja	
	ja	
	ja	

**Bei 11 geprüften Qualitätskriterien ergab sich folgendes Ergebnis:  
100,0 % gut**

**Gesamtergebnis**

**Bei einem Kriterium war keine Bewertung möglich.**

**Das Ergebnis der Achsvermessung ist in Ordnung.**

**Eine Kalibrierung der Assistenzsysteme ist nicht erforderlich.**

**Sonstige Bemerkungen**

Die Besichtigung fand am lackvorbereiteten Fahrzeug statt.